1. Drilling of tube wells / HP Installation / PWSS

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

क्रमाक 2152 / 34–2 / 92; भोपाल दिंनाक 11मार्च . 1992

प्रति

1. प्रमुख अभियंता
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
   मध्यप्रदेश भोपाल .
2. समस्त मुख्य अभियंता
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
   ....
3. समस्त अधीक्षण यंत्री
   लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मण्डल
   मध्य प्रदेश
4. समस्त र्कायपालन यंत्री
   लेक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड ,
   मध्यप्रदेश

विषयः– असफल नलकूपों में से केसिंग पाइप बाहर निकाले जाने के बारे में
संदर्भः– इस कार्यालय का ज्ञापन क्रमांक 615 / 34–2 / 91, दिनांक 18–2'–91,

उपरोक्त विषय में संदर्भित ज्ञापन द्धारा असफल नल कुपों से केसिंग पाइप निकालने हेतु आदेश प्रसारित किये गये थे इसी तारतम्य में मुंख्य तकनीकी परिक्षक कार्यालय के एवं विभाग के अधिकारियों द्धारा मौके पर स कार्य हेतु भौतिक रूप से कार्य कर रिपोर्ट दी गयी , इस प्रकिया में यह पाया गया कि पुराने नलकुपों से केसिंग पाइप निकालने का कार्य व्यावहारिक और लाभप्रद नहीं हैं , उक्त रिपोर्ट के आधार पर तथा विभागीय अधिकारियों एवं मुख्य अभियंताओं से मुख्य तकनीकी परीक्षक के सुझाव पर चर्चा करने के पश्चात यह निर्णय लिया जाता है कि खनित असफल नलकुप की भैातिक सत्यता बनाये रखने तथा भविष्य में उसे जीवित करने की अपेक्षा में ऐसे नलकुप से केसिंग पाइप न निकालें जावें , किन्हीं परिस्थितियों में यदि केसिंग पाइप निकालना आवश्यक हो तो निकालने की कार्यवाही हेतु कम से कम संबधित कार्यपालन यंत्री से स्वीकत प्राप्त की जावे ,

हस्ता / –
(बी, के, तैमनी)
प्रमुख सचिव ,
मध्यप्रदेश शासन ,
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ,

प्र, क, 2153 / 34–2 / 92 भोपाल दिंनाक 11मार्च . 1992

प्रतिलिपिः

मुख्य तकनीकी परीक्षक सतर्कता भोपाल की और से सूचनार्थ ,

हस्त ,/
(बी, के, तैमनी)
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग